



## Aktuelle Vorgabe der Önorm B 8201 Zur regelmäßigen Dichtprüfung von Rauch- und Abgasfängen

Liezen, Jänner 2017

Sehr geehrter/e Kunde/in!

Auch Rauchfänge halten nicht ewig (dicht), denn selbst scheinbar funktionierende Rauchfänge können undicht sein und massive Schäden nach sich ziehen; wie:

- Bauschäden durch Versottungen (Durchnässung) des Rauchfangmauerwerks
- Brände
- Rauchgasvergiftungen (lt. Statistik 15 Tote/Jahr in Österreich)

Bei den regelmäßigen Kehrarbeiten können Undichtheiten meist nicht festgestellt werden. Aus diesem Grund sind lt. Önorm B8201 benutzte Rauchfänge, **mindestens alle 10 Jahre** bzw. Abgasanlagen welche im Überdruck betrieben werden (Brennwert-Feuerstätten) **alle 5 Jahre** vom Anlagenbetreiber, auf Betriebsdichtheit überprüfen zu lassen.

Um fatale Schäden mit **Haftungsfrage** zu vermeiden, bieten wir Ihnen hier unsere Dienstleistung an. Die Durchführung der Dichtprüfungen erfolgt mit der modernsten Technik, die es derzeit gibt:

- Elektronische Dichtprüfgeräte
- Rauchfang-Inspektionskamera

Unsere Dienstleistungen für Ihre Sicherheit!

Im Zeitraum von 1. Juni bis 31. August 2017 bieten wir Ihnen diese Dienstleistung zum  
**Sonderpreis von € 125,-** inkl. MwSt. (statt € 149,-) an.

**Jeder weitere Rauchfang** im selben Haus, **um nur € 29,-** inkl. MwSt.

(Dieses Angebot ist gültig bei Auftragserteilung bis zum 01.08.2017 ausgenommen Erstabnahmen, Reinigungsöffnungen im Dach- bzw. Spitzboden oder sicher zugängliche Rauchfangmündung müssen gegeben sein.)

**Um Ihre Sicherheit bemüht! – Ihr Rauchfangkehrermeister**

Michael Lammer

Name:

Adresse:

Telefon:

Terminwunsch:

Bei  Interesse

Auftrag

Bitte Fax: 03612 / 25027

oder E-Mail: michael.lammer@liezen.at

